

保育所耐震診断結果(2次診断結果)

20年4月実施

	保育所名	二次診断		
			桁行方向(Isx)	張間方向(isy)
1	東保育所	1階	0.17	0.46
2	松ヶ本保育所	1階	0.44	1.35
		2階	1.03	1.01
3	下穂積保育所	1階	0.57	1.70
		2階	0.78	1.58
4	水尾保育所	1階	0.72	1.73
		2階	0.88	0.79
5	玉櫛保育所	1階	0.93	0.81
		2階	0.94	1.70
6	郡山保育所	1階	0.77	0.89
		2階	0.83	0.72
7	中津保育所	1階	0.80	0.92
		2階	0.87	0.78
8	玉島保育所	1階	0.77	1.12
		2階	1.11	0.87
9	鮎川保育所	1階	0.76	1.54
		2階	0.97	0.73
10	郡保育所	1階	0.92	2.15
		2階	1.03	0.64

※東保育所については、鉄骨造のため三次診断結果となる。